

Reporte Mantenimiento Sistema Manguera Suministro Lubricante Taller TMF,

Observación	Acción	Evidencia
Reportes de mantenimiento (preventivo/correctivo) del sistema de mangueras para el suministro de aceite en el Taller TMF (muestra).	Coordinar ordenes de trabajo para la adecuaciones o mejoras preventivas / Correctivas del sistema de lubricación.	Detallo las ordenes de trabajo - Creada el día 10 de mayo 2023 Order Number : 1115146 / bomba de succión de Bahía de mantenimiento en taller TMF Order Number : 1115157 / bomba de agua en el área de lavado de taller TMF - Creada el día 05 de junio 2023 Mantenimiento de las bombas de suministro de aceite y refrigerante en el taller de equipo móvil de TMF Order Number : 1136302 - Creada el día 06 de Noviembre 2023 SOLICITUD DE REPARACION TUBERIA D TANQUE ACEITE USADO W.O Generada: 1257186 - Creada el día 17 de Septiembre 2023 Confeccionar soporte de las mangueras en dispensador de aceite del lado RH W.O Generada: 1219682 Drenajes de aguas W.O Generada: 1219684